



# PLAN SYTUACYJNY ISTNIEJĄCY REMONTU PRZEPUSTU AMERYKA A KOLONIA PODLESIE W WOJSCE




## OZNACZENIA:

1. - ISTNIEJĄCA JEZDNIA A/B DROGI GMINNEJ UL. ŁĄCZNIK W REJONIE MOSTU DO REMONTU;
2. - ISTNIEJĄCE POBOCZE TRAWIASTE DROGI;
3. - ISTNIEJĄCE MURKI OPOROWE PRZEPUSTU DROGOWEGO;
4. - ISTNIEJĄCE PORĘCZE OCHRONNE Z RUR STALOWYCH;
5. - ISTNIEJĄCY MOST - PRZEPUST DROGOWY Z RUR BETONOWYCH Ø 1000mm;
6. - ISTNIEJĄCY CIEK WODNY - RZĘKA LIGANZA;
7. - ISTNIEJĄCE SKARPY CIEKU WODNEGO - RZĘKA LIGANZA;
8. - ISTNIEJĄCE SKARPY PRZYDROŻNE.

DROGOWEGO NA RZECIE LIGANZA - ŁĄCZNIK KOLONIA  
GMINA TWORÓG SKALA 1:100



Rzędne podano w układzie lokalnym. Jako punkt wyjściowy należy przyjąć istniejącą rzędną w osi drogi i osi przepustu (257,45).  
Niweletę drogi należy dostosować do niwelety istniejącej.

TYTUŁ PROJEKTU: P.T. Remont przepustu drogowego na rzece Liganza - łącznik Kolonia Ameryka a Kolonia Podlesie w Wojsce Gmina Tworóg			
INWESTOR: Gmina Tworóg, 42-690 Tworóg, ul. Zamkowa 16			
TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNY ISTNIEJĄCY		SKALA: 1:100	NR RYS 4
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jan Krępeć	 Andrzej Sierocinski Urządzenia budowlane Nr 355/84	DATA:
PROJEKTOWAŁ: NR UPR. 355/84	Andrzej Sierocinski		