

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej						
Oznaczenie	Opis elementu	Szt.	m2	Uwagi	Cena netto [PLN]	
<b>NAW1 - nawiewniki</b>						
NAW1- 1	Nawiewnik okienny higrosterowany EMM 707	50		AERECO	139,76	szt
<b>WYW1- wywiew z sali gimnastycznej</b>						
WYW1- 1	Nasada wentylacyjna VBP 042	4		AERECO	2 205,00	szt
WYW1- 2	Dyfuzor ochronny VBP 196	4		AERECO	134,29	szt
WYW1- 3	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-250-1500	4	1.178	np.LINDAB		
WYW1- 4	Kołnierz do podłączenia nasady VBP	4		np.KLIMOR		
WYW1- 5	Króciec z siatką	4		np.LINDAB	39,21	szt
WYW1- 6	Rozdzielnica RW-4 ze sterowaniem zegarowym	1		HYBROWENT	1 000,00	szt
<b>WYW2- wywiew z sali ćwiczeń korekcyjnych</b>						
WYW2- 1	Kratka wyciągowa higrosterowana BXC 273	3		AERECO	237,80	szt
WYW2- 2	Wentylator centralny akustyczny VAM 767	1		AERECO	2 205,00	szt
WYW2- 3	Króciec AEA 808 do VAM Ø125/Ø125	3		AERECO	7,70	szt
WYW2- 4	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1500	1	0.753	np.LINDAB		
WYW2- 5	Kolano BPL-OCY-160-90	2	0.182	np.LINDAB		
WYW2- 6	Redukcja RSCLL-OCY-160-125	1	0.080	np.LINDAB		
WYW2- 7	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-106	1	0.053	np.LINDAB		
WYW2- 8	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1139	1	0.448	np.LINDAB		
WYW2- 9	Kolano BPL-OCY-125-90	3	0.118	np.LINDAB		
WYW2- 10	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-896	1	0.352	np.LINDAB		
WYW2- 11	Podstawa dachowa PD-B1-OCY-160-GALA	1	0.45	np.LINDAB		
WYW2- 12	Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-160-MSF	1		np.LINDAB		
	Wyłącznik serwisowy	1		-		
<b>WYW3- wywiew z pomieszczeń sanitarnych</b>						
WYW3- 1	Kratka wyciągowa higrosterowana BXC 273	6		AERECO	237,80	szt
WYW3- 2	Kratka wyciągowa higrosterowana BXC 274	5		AERECO	340,46	szt
WYW3- 3	Kratka wyciągowa samoregulująca BAP 15/Ø125	2		AERECO	88,03	szt
WYW3- 4	Wentylator centralny akustyczny VAM 767	3		AERECO	2 205,00	szt
WYW3- 5	Króciec AEA 808 do VAM Ø125/Ø125	13		AERECO	7,70	szt
WYW3- 6	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1500	3	0.753	np.LINDAB		
WYW3- 7	Kolano BPL-OCY-160-90	3	0.182	np.LINDAB		
WYW3- 8	Redukcja RSCLL-OCY-160-125	3	0.080	np.LINDAB		
WYW3- 9	Kolano BPL-OCY-160-90	1	0.182	np.LINDAB		
WYW3- 10	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-214	1	0.107	np.LINDAB		
WYW3- 11	Kolano BPL-OCY-125-90	9	0.118	np.LINDAB		
WYW3- 12	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-976	1	0.383	np.LINDAB		
WYW3- 13	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-856	1	0.336	np.LINDAB		
WYW3- 14	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1045	1	0.411	np.LINDAB		
WYW3- 15	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-637	1	0.320	np.LINDAB		
WYW3- 16	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1820	1	0.715	np.LINDAB		
WYW3- 17	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-166	1	0.065	np.LINDAB		
WYW3- 18	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-833	1	0.327	np.LINDAB		
WYW3- 19	Kolano BPL-OCY-125-90	2	0.118	np.LINDAB		
WYW3- 20	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-679	1	0.267	np.LINDAB		
WYW3- 21	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-701	1	0.275	np.LINDAB		
WYW3- 22	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-409	1	0.161	np.LINDAB		
WYW3- 23	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-446	1	0.175	np.LINDAB		
WYW3- 25	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-160-1290	1	0.647	np.LINDAB		
WYW3- 26	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1748	1	0.687	np.LINDAB		
WYW3- 27	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-185	1	0.073	np.LINDAB		

WYW3- 28	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-473	1	0.186	np.LINDAB
WYW3- 29	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1379	1	0.542	np.LINDAB
WYW3- 30	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-125-1918	1	0.754	np.LINDAB
WYW3- 31	Podstawa dachowa PD-B1-OCY-160-GALA	3	0.45	np.LINDAB
WYW3- 32	Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-160-MSF	3		np.LINDAB
	Wyłącznik serwisowy	3		-
<b>WYW4- wywiew z gabinetu lekarskiego</b>				
WYW4- 1	Wentylator promieniowy Vort Quadro Micro 100	1		AERECO
WYW4- 2	Kanał wentylacyjny SPR-OCY-100-1500	1	0.471	np.LINDAB
WYW4- 3	Podstawa dachowa PD-B1-OCY-100-GALA	1	0.35	np.LINDAB
WYW4- 4	Wyrzutnia dachowa WD-C1-OCY-100-MSF	1		np.LINDAB
WYW4- 5	Kolano BPL-OCY-100-90	1	0.085	np.LINDAB
	Wyłącznik serwisowy	1		-
-----				
	Pole powierzchni rozwinięć kanałów okrągłych:		33.8	
	Pole powierzchni rozwinięć podst. kształtek okrągłych:		5.0	
	Izolacja termiczna z wełny mineralnej o gr. 20 mm		52	Rockwool

255,73 szt

20,00 m2